


PWM制御 (5%-100%) ※製品により 0%-100%

電源内蔵器具




+

調光器

PDC1000S



■ 結線図



【注意】アースは器具側で設置